


※測定時のpoint数は8192


500MHz以上はPLLをオーバーサンプリングしているようで、
実用には厳しい。



Cap.1 VNWA3N 全体図



Cap.2 1~500MHz測定 50Ω



Cap.3 1~1000MHz測定 50Ω